

24/21

Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV		č.dop.
D O S L O	16. 06. 2021	
Č: OKSVS/35238/21		Pril. /
USZSL		Zpr

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatelka: **Kateřina**

Chomutov

Dovoluji se dotázat na tyto informace:

- Kdo je provozovatel areálu skateparku v Ostrově?
- Určil provozovatel nebo město Ostrov konkrétní osobu, která prováděla kontrolu hřiště z hlediska jeho bezpečnosti a zabezpečení přímo na hřišti?
- Kdo byla taková osoba?
- Jakým způsobem byla taková kontrola prováděna?
- V jakých intervalech byla kontrola prováděna?
- Existují záznamy nebo doklady o provedení takové kontroly/kontrol? Pokud ano, tak žádám jejich kopii.
- Byla provedena foam pitu, což je doskočiště s molitanovými kostkami v areálu?
- Jakým způsobem a jak často byla prováděna kontrola foam pitu?
- Byla o kontrolách vedena evidence?


V Chomutově dne 15.6.2021

Děkuji
Kateřina



Kopie

24/21



**Městský úřad Ostrov
tajemnice**


V Ostrově dne 21. 6. 2021
Č. j. 35238/24/21

Vážená paní.

Vaše žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16. 6. 2021 č. j. 35228/24/21 byla odborem kancelář starosty a vnitřní správy zaregistrována a předána k zpracování odboru městských investic a správy.

V příloze zasíláme odpověď.

S pozdravem


Ing. Jana Punčochářová
tajemnice MěÚ

Přílohy: Odpověď na dotazy
Př. č. 1 - kontroly

Žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – Ostrov, Skatepark

Dotaz č. 1: Kdo je provozovatel areálu skateparku v Ostrově?

Odpověď: Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov 363 01

Dotaz č. 2: Určil provozovatel nebo město Ostrov konkrétní osobu, která prováděla kontrolu hřiště z hlediska bezpečnosti a zabezpečení přímo na hřišti?

Odpověď: Ano.

Dotaz č. 3: Kdo byla taková osoba?

Odpověď: Je nutno znát období, na které se tazatel ptá. Nebyla vždy stejná osoba.

Poslední osobou od 3.6.2020 byl Kamil Vrána, se sídlem Vykmánov 33, Ostrov 363 01, IČO: 49217186.

Dotaz č. 4: Jakým způsobem byla taková kontrola prováděna?

Odpověď: Dle pokynů výrobce každý den při otevírání skateparku vizuální kontrolou překážek, zejména nedošlo-li někde k uvolnění šroubu nebo vzniku nebezpečné hrany.

Dotaz č. 5: V jakých intervalech byla kontrola prováděna?

Odpověď: Dle pokynů výrobce každý den při otevírání skateparku vizuální kontrolou překážek, zejména nedošlo-li někde k uvolnění šroubu nebo vzniku nebezpečné hrany. Dále vizuální a provozní kontrola mobiliáře a překážek ve skateparku 1x týdně.

Současně vždy, když jsou prováděny opravy na prvcích skateparku, probíhá i provozní kontrola celého skateparku.

Dotaz č. 6: Existují záznamy nebo doklady o provedení takové kontroly/kontrol? Pokud ano, žádám jejich kopii.

Odpověď: O provedení týdenní kontroly je prováděn zápis. Viz příloha.

Dotaz č. 7: Byla provedena foam pitu, což je doskočiště s molitanovými kostkami v areálu?

Odpověď: Pravidelné kontroly se se týkají všech překážek, tedy i foampitu.

Dotaz č. 8: Jakým způsobem a jak často byla prováděna kontrola foam pitu?

Odpověď: Vizuální a provozní kontrola v intervalech uvedených v předchozích odpovědích č. 4 a 5.

Každý podzim je veškerý molitan z vany foampitu ručně vyjmut, převezen na palety do skladu v areálu Mattoni. Poškozený či jinak nevyhovující molitan je odstraněn.


















Na jaře, před zahájením provozu, je molitan opětovně ručně naskladněn do vany foampitu a je doplněn o nové kostky molitanu.

Nad rámec těchto činností byly 17.8.2020 naposledy veškeré molitanové kostky ručně prohledány ke zjištění případného ostrého předmětu, vyjmuty z vany foampitu, byl odklizen veškerý odpad, který uživatelé skateparku naházeli do vany. Veškerá molitanová náplň byla prohledána velkým i malým (ručním) detektorem kovů s negativním výsledkem na přítomnost jehel injekčních stříkaček. Možno doložit fotodokumentaci.

Dotaz č 9: Byla o kontrolách vedena evidence?

Odpověď: Viz odpověď na dotaz č. 6.

VIZUÁLNÍ A PROVOZNÍ KONTROLY SKATEPARKU

DATUM	PODPIS		DATUM	PODPIS
3.6.2020				
8.6.2020				
15.6.2020				
22.6.2020				
29.6.2020				
6.7.2020				
13.7.2020				
20.7.2020				
27.7.2020				
3.8.2020				
10.8.2020				
17.8.2020				
24.8.2020				
5.10.2020				
12.10.2020				
19.10.2020				
26.10.2020				
2.11.2020				
20.11.2020				
23.11.2020				
30.11.2020				
7.12.2020				
14.12.2020	